



3:10

Achtung: -Durch Dickentoleranzen kann sich die Stueckzahl veraendern
 -Axialspiel jeweils min. 3-5mm

100	Zwischenscheibe $\varnothing 21/45 \times 4$	3	630.03.06 / 109403
20	HM-Fraeser 39mm	2	630.03.08/3 / 701686
1	Trommel Zusammenstellung	1	630.03.00/2 / 701680
1	HM-Fraeser 39mm	.	Best. aus:
Sik.	Gegenstand	Pos.	Werkstoff
Bemerkungen			
Aenderungen			
VA30S		Massstab	17.02.03
Trommelbestueckung HM-Fraeser 39mm		Gezeichnet	ST
		2:5	#
/VOM/		630.03.22/3	
/a/FX/		Maschinenfabrik, Sissach	

701571